

2017.0 XF (X260), 415-01

IMC [CONTROLADOR PRINCIPAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO] - VERSIÓN DE SOFTWARE: S21A_21.10.6-676616, NÚMERO DE PIEZA DE CONJUNTO: MX53-19C204-BF [G2849390]

INCONTROL® TOUCH PRO 21A

Fecha de publicación del software: 2021-05-26

NOTAS INFORMATIVAS SOBRE EL LANZAMIENTO DE SOFTWARE

INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la siguiente información:

Nuevas funciones incluidas en esta versión

- [Baidu CarLife](#)
- [Reproductor multimedia USB](#)
- [Pantalla Dimensiones del vehículo](#)

Problemas corregidos en esta versión

- [Apple CarPlay](#)
- [Aplicación Bluetooth®](#)
- [Dispositivos conectados](#)
- [Sistema de climatización](#)
- [Cuadro de instrumentos](#)
- [Spotify](#)
- [Enganche de remolque desplegable eléctrico](#)
- [Compatibilidad de idiomas](#)
- [Arranque de fricción de baja tracción](#)
- [Teléfono](#)
- [Mandos del volante](#)
- [Navegación](#)
- [Sistema multimedia trasero](#)
- [Sistema](#)
- [Televisión](#)
- [Carga programada](#)

Problemas conocidos en esta versión

- [Guía de voz de la navegación con Apple CarPlay](#)

NUEVAS FUNCIONES INCLUIDAS EN ESTA VERSIÓN

BAIDU CARLIFE

- Función Baidu CarLife habilitada en vehículos del mercado de Hong Kong

REPRODUCTOR MULTIMEDIA USB

- Al ponerse en marcha, el reproductor multimedia recordará el número de pista, la posición de tiempo, la ruta de la lista de reproducción, la reproducción aleatoria, la repetición y otra información asociada.

PANTALLA DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

- En la pantalla Dimensiones del vehículo ahora se muestran los mensajes emergentes "Enganche de remolque desplegado" y "Enganche de remolque plegado".

PROBLEMAS CORREGIDOS EN ESTA VERSIÓN

APPLE CARPLAY

- La pantalla CarPlay ya no permanecerá bloqueada en la pantalla después de desconectar el iPhone™.

APLICACIÓN BLUETOOTH®

- Se mostrará el estado de conexión correcto del dispositivo Bluetooth® cuando se desactive el Bluetooth® en el dispositivo.

DISPOSITIVOS CONECTADOS

- Después de salir del modo Valet, el iPhone™ ya no se detecta dos veces en la pantalla de selección de fuente (como Bluetooth® y como iPod).

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

- Mejoras generales de estabilidad.
- Solo vehículos con InControl© Touch Pro Duo: El climatizador ya no se desactivará automáticamente en la pantalla inferior sin intervención por parte del usuario.

CUADRO DE INSTRUMENTOS

- Al cambiar el tema de pantalla de claro a oscuro o viceversa, ya no desaparece la carátula del álbum de la canción activa de la pantalla del cuadro de instrumentos.
- Solo E-PACE en Japón: La flecha de giro a giro ahora aparece centrada en la pantalla del cuadro de instrumentos.

SPOTIFY

- Mejoras generales de estabilidad.

ENGANCHE DE REMOLQUE DESPLEGABLE ELÉCTRICO

- El mensaje emergente del enganche de remolque se mostrará siempre que sea necesario.

[SOLO SUECIA]

COMPATIBILIDAD DE IDIOMAS

- Traducciones mejoradas

ARRANQUE DE FRICCIÓN DE BAJA TRACCIÓN

- Estará disponible cuando sea necesario.

TELÉFONO

- Ahora se mostrará correctamente el identificador de llamada en el cuadro de instrumentos y en el recuadro de teléfono de la pantalla de inicio.

MANDOS DEL VOLANTE

- Mejoras generales de estabilidad.

NAVEGACIÓN

- En el panel lateral se mostrará la información de navegación correcta
- Todos los mercados excepto China y Japón: Resuelto el problema de inicio/cierre de sesión de navegación.

SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

- Mejoras generales de estabilidad.

SISTEMA

- Mejoras generales de estabilidad.

TELEVISIÓN

- Mejoras generales de estabilidad.

[I-PACE SOLAMENTE] CARGA PROGRAMADA

- El periodo de carga preferido está siempre desactivado si los eventos de carga temporizada no están disponibles.

PROBLEMAS CONOCIDOS EN ESTA VERSIÓN

GUÍA DE VOZ DE LA NAVEGACIÓN CON APPLE CARPLAY

- JLR está investigando el problema por el cual la guía de voz no se escucha en la navegación con Apple CarPlay tras la actualización 21A del IMC.